CMA
200812054003

报告编号：YXJC210905-02

# 检 测 报 告

委托单位：七台河宝泰隆新能源有限公司

# 声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。


3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的

# 一、检测信息

| | |
|---|---|
| 委托单位 | 七台河宝泰隆新能源有限公司 |
| | |
| | |
| |

# 四、检测点位示意图

## 1、有组织废气检测点位示意图




加热炉（连续炉）排放口1#测点位示意图

# 五、检测结果

## 1、有组织废气检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 项目 | 检测结果 | | 平均数 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度 | 7.8 | 7.9 | —— | mg/m³ |
| | | | | 7.9 | | —— | mg/m³ |
| | | | | 8.0 | | —— | mg/m³ |
| | | | | 8.2 | | 200 | mg/m³ |
| | | 低浓度颗粒物 | 折算浓度 | 8.4 | 9.6 | 200 | mg/m³ |
| | | | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| | | | 排放速率 | 0.03 | | —— | kg/h |
| | | | | [illegible] | [illegible] | —— | kg/h |
| | | | | 0.03 | | —— | kg/h |
| | | | 排放浓度 | 35 | 34 | —— | mg/m³ |
| | | | | 30 | | —— | mg/m³ |
| | | | | [illegible] | | —— | mg/m³ |
| | | | | 37 | | 850 | mg/m³ |
| 加热炉（重 | | | | | | | |
| 调煤）排放口 | 2021.09.05 | 二氧化硫 | 折算浓度 | [illegible] | | | |

| 采样位置 | 采样时间 | 项目 | 检测结果 | | 平均数 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度 | 6.0 | 6.83 | —— | mg/m³ |
| | | | | 7.9 | | —— | mg/m³ |
| | | | | 6.6 | | —— | mg/m³ |
| | | 低浓度颗粒物 | 折算浓度 | 6.0 | 6.73 | 200 | mg/m³ |
| | | | | 7.8 | | 200 | mg/m³ |
| | | | | 6.4 | | 200 | mg/m³ |
| | | | 排放速率 | 0.01 | 0.01 | —— | kg/h |
| | | | | 0.01 | | —— | kg/h |
| | | | | 0.01 | | —— | kg/h |
| | | | 排放浓度 | 3L | 3L | —— | mg/m³ |
| | | | | 3L | | —— | mg/m³ |
| 锅炉排放口2# | 2021.09.05 | 二氧化硫 | 折算浓度 | 3L | 3L | 850 | mg/m³ |
| | | | | 3L | | 850 | mg/m³ |
| | | | 排放速率 | $2.4\times10^{-3}$ | $2.4\times10^{-3}$ | —— | kg/h |
| | | | | $2.4\times10^{-3}$ | | —— | kg/h |
| | | | | $2.4\times10^{-3}$ | | —— | kg/h |

**2、烟气参数检测结果**

| 采样位置 | 采样时间 | 标干流量（$m^3/h$） | 温度（℃） | 湿度（%） | 流速（m/s） |
|---|---|---|---|---|---|
| 加热炉（重沸炉）排放口 1# | 2021.09.05 | 3298 | 386.7 | 4.7 | 6.16 |
| | | 3408 | 387.9 | 4.6 | 6.37 |
| | | 3294 | 387.6 | 4.8 | 6.16 |
| 平均值 | | 3333 | 387.4 | 4.7 | 6.23 |
| 氢气加热炉排放口 2# | 2021.09.05 | 1616 | 205.8 | 4.2 | 4.27 |
| | | 1627 | 204.6 | 4.7 | 4.31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 二氧化硫 | 850 | $mg/m^3$ | | |
| 3 | 氮氧化物 | —— | $mg/m^3$ | | |

## 七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签发日期：2021年9月8日　　签 发 人：